

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по
Лесозаводскому городскому
округу департамента труда и
социального развития
Приморского края
И.Н. Мальшева
2014 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 07 - 149 - 13**

Лесозаводский городской округ

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«20» сентября 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта - Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 Лесозаводского городского округа» Приморского края

1.2. Адрес объекта 692040, Приморский край, город Лесозаводск, улица Дзержинского 26

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание занимает 3 этажа, всего 14 классных комнат, 2463,8 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 23050 кв.м

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата последних плановых ремонтных работ: текущего - июнь, июль 2014, предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июнь, июль 2015; капитального - нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 Лесозаводского городского округа» Приморского края, МОБУ СОШ № 2 ЛГО

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692040, Приморский край, город Лесозаводск, улица Дзержинского, 26

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

рейсовые автобусы № 4, 8, 12, 13,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 150 м

3.2.2 время движения (пешком) – 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП – В		1
2	Вход (входы) в здание	ДП – И (Г, С, У) ДУ – И (К, О)		2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП – И (С, Г, У) ДЧ – И (К, О)		4,5,6,7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, С, Г, У) ДУ – И (К)		8,9
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП – И (Г, У) ВНД (К, О) ДЧ – И (С)		10,11, 12,13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП – И (Г, О, У) ДУ – И (С, К)		14, 15
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП - В		16,17

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично всем

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ ш	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступность объекта для получения услуг

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Администрация Приморского края сайт «Доступная среда»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>1</u> | л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на | <u>1</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>1</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>1</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>1</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>1</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 13 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы
МОБУ СОШ № 2 ЛГО
Директор МОБУ СОШ № 2 ЛГО О.М. Слабко

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Завхоз МОБУ СОШ № 2 ЛГО Латова Г.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Директор МКУ « Центр обеспечения учреждений образования Коблов В.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Битинкова М.В., ведущий инспектор отделения назначения специальных
выплат отдела по Лесозаводскому ГО ДТ и СР ПК

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Общества инвалидов Лесозаводского городского округа Приморского края
Кононенко Л.Л.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Лесозаводской территориальной организации Всероссийского общества слепых
Томашевский А.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет		1,2,3				
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП - В		1	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МОБУ СОШ № 2 ЛГО, г. Лесозаводск, ул. Держинского, 26

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	есть	2	нет яркой контрастной маркировки	С		
2.2	Пандус (наружный)	нет	нет			К		Текущ. ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	есть	2	высокий порог	К, О	вывести на один уровень порог и площадку	Текущ. ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	есть	2,3	не оборудован автоматический привод	К, О	установить автоматический привод	Текущ. ремонт
2.5	Тамбур	есть	есть	3	не выявлено	К		
	ОБЩИЕ требования к зоне				В соответствии с ГОСТ Р51261 пандус должен иметь поручни закругленные и выступающие на 300 мм с двух сторон	К,С,О		Текущ. ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП – И (Г, С, У) ДУ – И (К, О)		2,3	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет пандуса, нет яркой контрастной маркировки, вывести на один уровень порог и площадку, установить автоматический привод

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МОБУ СОШ № 2 ЛГО, г. Лесозаводск, ул. Дзержинского, 26

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		4	ширина не соответствует требованиям	К		Технич. решение невозможно
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует яркая контрастная маркировка	К		Текущ. ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К	Оборудовать пандус	Текущ. ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		3	нет дублирования рельефными знаками информирующими обозначения помещений	С	Оборудовать рельефными знаками	Текущ. ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		4,5	Отсутствует пандус	К		Капитал ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выполнить пункт 3.5			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП – И (С, Г, У) ДЧ – И (К, О)		4,5,6,7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет дублирования рельефными знаками информирующими обозначение помещений

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МОБУ СОШ № 2 ЛГО, г. Лесозаводск, ул. Держинского, 26

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		8,9	не выявлено	С, Г, У		
4.2	Зальная форма обслуживания	-			-			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-			-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-			-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-			-			
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			-			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДЧ – И (О, С, Г, У) ДУ – И ((К))		8,9	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обслуживание МГН на I этаже

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ не требуется _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ не требуется _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		10,11, 12	Не оборудованы для МГН	К, О	технические решения невозможны	Капит. ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				доступная кабина должны иметь размеры 1,65x1,8, ширина двери 0,9 м, крючки для одежды, костылей, штанги, откидные опорные поручни, оборудована 2-х сторонней связью и аварийным освещением			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно – гигиеническое помещения	ДП – И (Г, У) ВНД (К, О) ДЧ – И (С)		10-13	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствуют тех.возможности для расширения помещения, с целью обеспечения для инвалидов колясочников

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МОБУ СОШ № 2 ЛГО, г. Лесозаводск, ул. Дзержинского, 26

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствуют световые средства информации об опасности, тактильные средства на путях движения	Г	установка световых средств информации об опасности	тек. ремонт
6.2	Акустические средства	нет			отсутствуют акустические средства в местах движения и получения услуги	С	установить акустические средства в местах движения и получения услуги	тек. ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги	С	разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	тек. ремонт.
	ОБЩИЕ требования к зоне				системы средств информации и сигнализации об опасности д.б. комплексными предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги	Г, С, У, О		

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП – И (Г, О, У) ДУ – И (С, К)		14,15	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствуют световые средства информации об опасности, тактильные средства на путях движения